

网管产品 - 错误 #3430

YZMM2.1.0Pre3T6 基础配置里上行/下行天线端口数显示异常

2025-05-30 16:24 - 牛兵桃

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 转测试 | 开始日期: | 2025-05-30 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 牛兵桃 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| YZMM2.1.0Pre3T6 基础配置里上行/下行天线端口数显示异常，具体如附件截图所示； | | | |

历史记录

#1 - 2025-06-03 17:23 - 薛泽庆

- 状态从 **新建** 变更为 **进行中**

- 指派给从 **薛泽庆** 变更为 **马党旗**

这项配置不能自定义修改。改为combo，不支持自定义

#2 - 2025-06-04 08:59 - 马党旗

- 状态从 **进行中** 变更为 **转测试**

#3 - 2025-06-05 14:19 - 马党旗

- 指派给从 **马党旗** 变更为 **杨凯**

#4 - 2025-06-05 17:36 - 杨凯

- 文件 **天线端口修改.png** 已添加

- 指派给从 **杨凯** 变更为 **牛兵桃**

YZMM2.1.0Pre3T7版本已解决

文件

| | | | |
|----------------------------|---------|------------|-----|
| 屏幕截图 2025-05-30 162350.png | 26.2 KB | 2025-05-30 | 牛兵桃 |
| 天线端口修改.png | 101 KB | 2025-06-05 | 杨凯 |