

网管产品 - 功能 #3457

GPS同步失败，重启功能

2025-06-06 15:59 - 李宇哲

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	马党旗	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
GPS不同步超时后重启板卡，并上报给网管			

历史记录

#1 - 2025-06-06 16:01 - 李宇哲

- 指派给从李宇哲变更为钱伯宁

需要网管同步添加同步失败的事件

#2 - 2025-06-06 16:02 - 钱伯宁

- 项目从3.0基站产品测试变更为网管产品

- 状态从新建变更为进行中

- 指派给从钱伯宁变更为马党旗

- 发现问题版本已删除 (Rel_3.0.1)

- 目标解决问题版本已删除 (Rel_3.0.1)

- 问题归属已删除 (DU)

```
INSERT INTO `FMDefine` VALUES;  
INSERT INTO `StringDefine` VALUES;
```