


3.0基站产品测试 - 错误 #3459

【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T8,21环境, 128UE 1D3U上下行同时业务300M+300M, buffer is full

2025-06-06 17:18 - 周磊

状态:	新建	开始日期:	2025-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		

描述
简述: 【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T8,21环境, 128UE 1D3U上下行同时业务300M+300M, buffer is full
测试版本: Rel_3.0.1_Pre1T8
问题描述: 【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T8,21环境, 128UE 1D3U上下行同时业务300M+300M, buffer is full



文件	20250606-171601.jpg	1.18 MB	2025-06-06	周磊
----	---------------------	---------	------------	----