

基站横联 - 错误 #3479

测量任务模块启动挂死

2025-06-10 16:52 - 高峰

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	葛 奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-10 16:58 - 葛 奇思

- 状态从 新建 变更为 已解决

问题与现象：测量任务模块启动挂死
原因：部分微码模块缺少cfg导致挂死
解决方案：在板卡cfgdat文件夹中添加正确的cfg文件ConfigPbch_dd.dat，解决挂死问题