

B5G_UE - 错误 #3483

进行O3编译，使用PHY打桩进行5G接入测试，在wnRrcActUponSibOneRcv函数中调用的wnMacServngCellCfgSib没有返回值，导致scellCfgCmnSib->ulCfgCmnSib和tddUIDICfgCmn为空指针

2025-06-11 09:23 - 刘播雨

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
进行O3编译，使用PHY打桩进行5G接入测试，在wnRrcActUponSibOneRcv函数中调用的wnMacServngCellCfgSib没有返回值，导致scellCfgCmnSib->ulCfgCmnSib和tddUIDICfgCmn为空指针			

历史记录

#1 - 2025-06-11 09:24 - 刘播雨

- 状态从 *新建* 变更为 *已解决*

修改描述在wnMacServngCellCfgSib函数中增加返回值，问题解决