

### 3.0基站产品测试 - 错误 #3490

## NG切换handover Notify信令携带的TAC错误

2025-06-11 14:53 - 牛兵桃

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	牛兵桃	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
<b>描述</b>			
NG切换handover Notify信令携带的TAC错误。			

### 历史记录

#1 - 2025-06-11 15:44 - 席振斌

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2025-06-12 10:08 - 席振斌

问题原因：ng切换流程中在处理rm\_ue\_conn\_hand\_in\_cmd时，没有将tac填充在ue上下文中，导致构建handover notify时此信元填充的是变量初始值0  
修改方法：在rm\_ue\_conn\_hand\_in\_cmd对应的结构体中添加此变量，构建handover notify时填充正确的TAC

#3 - 2025-06-12 10:08 - 席振斌

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从席振斌变更为牛兵桃

#4 - 2025-06-12 10:20 - 牛兵桃

- 文件40-34900612.pcap 已添加

- 文件40-34900612XN.pcap 已添加

使用振斌修改的版本验证通过，基站抓取的报文如附件；

#5 - 2025-06-18 14:45 - 牛兵桃

- 状态从转测试变更为已关闭

### 文件

屏幕截图 2025-06-11 145217.png	91.1 KB	2025-06-11	牛兵桃
40-34900612.pcap	144 KB	2025-06-12	牛兵桃
40-34900612XN.pcap	248 KB	2025-06-12	牛兵桃