

产品3.0平台 - 错误 #3499

运行DPD版本，启动rfic配置功放错误

2025-06-12 11:30 - 陈晓盟

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
运行版本：rfic_a_test_Pre1T8.out 硬件设备：军特N78第二套整机 测试问题：运行rfic_a_test_Pre1T8.out,打印错误；第一套N78整机运行没问题，同样对插TX0-ORX1;TX3-ORX3；打印如下 root@driver:~/3.0_BD_SL_25week/3.0_BD_SL_25week/GNB# ./rfic_a_test_Pre1T8.out 1 ap_driver: ap_driver.git:Rel_3.0.1_Pre1T6-2-g6b829f7-dirty,2025-05-27: 20:47:12, ap driver.git:Rel_3.0.1_Pre1T6-2-g6b829f7-dirty, ap_driver.git:Rel_3.0.1_Pre1T6-2-g6b882 9f7-dirty cp ver: Segmentation fault root@driver:~/3.0_BD_SL_25week/3.0_BD_SL_25week/GNB#			

历史记录

#1 - 2025-06-13 10:42 - 陈晓盟

打印错误log更新

cp ver:
send buff:7b 06 ff 00 00 80
get buff:7b 06 ff 30 22 d2
send buff:7b 06 ff ff ff 7e
get buff:7b 08 ff 06 00 eb
send buff:7b 06 07 aa aa dc
get buff:7b 06 07 00 11 99
send buff:7b 06 03 aa aa d8
get buff:7b 06 03 00 01 85
send buff:7b 06 04 aa aa d9
get buff:7b 06 04 00 03 88
send buff:7b 06 05 aa aa da
get buff:7b 06 00 11 11 a3
send buff:7b 06 06 aa aa db
get buff:7b 06 00 11 11 a3
send buff:7b 06 08 aa aa dd
get buff:7b 06 00 11 11 a3
Segmentation fault

#2 - 2025-06-16 13:20 - 李明新

- 状态从新建变更为已解决

需将未录入的新功放功放型号设置为0x00000000，走单板的工作模式