

### 3.0基站产品测试 - 错误 #3504

REL\_3.1.2软件版本，新开600M基站使用军特功放，起站du coredump，rfic文件运行异常。

2025-06-12 17:51 - 程鹏

状态:	转测试	开始日期:	2025-06-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	程鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, DU, PHY, YZMM	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
<b>描述</b>			
REL_3.1.2软件版本，新开600M基站使用军特功放，起站du coredump，rfic文件运行异常。			

#### 历史记录

#1 - 2025-06-12 18:32 - 李明新

- 状态从新建变更为已解决

原因为新功放与json文件中数据不匹配，修改json文件功放内容后解决问题

#2 - 2025-06-16 12:00 - 刘抒放

- 状态从已解决变更为转测试

待T2版本发布回归后，验证通过此单再关闭

#3 - 2025-06-16 12:00 - 刘抒放

- 指派给从李明新变更为程鹏