

## 网管产品 - 错误 #3510

### 网管版本YZMM2.2.0测试，当添加基站为68网段时，基站空口指标趋势图存在问题

2025-06-13 14:57 - 杨凯

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	马党旗	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
网管版本YZMM2.2.0测试，当添加基站为68网段时，基站空口指标趋势图存在问题 3.0基站62网段无该问题，68网管会出现该问题			

#### 历史记录

#1 - 2025-06-16 08:57 - 薛泽庆

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2025-06-16 09:51 - 薛泽庆

- 文件info.png 已添加

- 指派给从 薛泽庆 变更为 马党旗

如图所示：

上报时间戳有误：所以导致重叠在一起

2025-6-16 17:42:32

2025-6-16 17:1:43

2025-6-16 17:1:43

2025-6-16 17:42:38

#### 文件

68网段时显示.png	80.4 KB	2025-06-13	杨凯
info.png	61.3 KB	2025-06-16	薛泽庆