

B5G_UE - 错误 #3515

MAC PDU 复用RLC PDU时逻辑信道出现错误，导致基站DU解复用失败

2025-06-13 18:35 - 刘 播雨

状态:	新建	开始日期:	2025-06-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	刘 播雨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
MAC PDU 复用RLC PDU时逻辑信道出现错误，导致基站DU解复用失败			
终端协议栈log：			
[2019-02-14 10:13:17.431479[DEBUG]] src/ueapp/test/wn5gNrPsLlcSocket.c+1932 wnSendUlSchToLlc			
[ulTbReq->rntiType:2,ulTbReq->bufferId:0,ulTbReq->tbSize:141,ulTbReq->payload:[1]/[3]/[0]/[1]/[0]/[29]/[bf]/[80]/[40]/[0]			
DU侧log：			
[13/06/2025 15:20:08.430][DBG_10]rgSCHLv1lTomCrcInd: rnti ¹⁷⁰¹⁷ harqId ⁸ numLyrs ¹ iMcs ⁵ rbStart ⁴ rbNum ¹¹ tbSize ¹⁴¹ crcFail ⁰ ucAckNack ¹ txCntr ¹			
rv ⁰ pusch[894 8] pdcch[893 16]			
[13/06/2025 15:20:08.430][ERR_10]rgDUXDemuxData: ueId ¹⁷⁰¹⁷ pduLen ¹⁴¹			
[13/06/2025 15:20:08.430][ERR_10]rgDUXDemuxData: pduPayload:[1]/[3]/[0]/[1]/[0]/[29]/[bf]/[80]/[40]/[0]			
[13/06/2025 15:20:08.430][ERR_10]rgDUXExtSubHdr: pduHeader ¹			
[13/06/2025 15:20:08.430][ERR_10]rgDUXDemuxData: ueId ¹⁷⁰¹⁷ pduLen ¹³⁶			
[13/06/2025 15:20:08.430][ERR_10]rgDUXDemuxData: pduPayload:[29]/[bf]/[80]/[40]/[0]/[0]/[0]/[0]/[0]			
[13/06/2025 15:20:08.430][ERR_10]rgDUXExtSubHdr: pduHeader ²⁹			
[13/06/2025 15:20:08.430][ERR_10]Invalid LCID:41 received			

历史记录

#1 - 2025-06-13 18:39 - 王 艳芳

- 指派给 从 王 艳芳 变更为 刘 播雨

同BUG3513