

基站横联 - 错误 #3517

L2 协议栈下发PDC映射参数不正确

2025-06-14 15:42 - 高峰

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张倩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-14 15:46 - 高峰

发端PDC下发的startRB为CRB0，PNID为0，与SSB下发的频点位置不满足横联协议定义；

需要修改协议栈
<services:initial-cce-offset>4</services:initial-cce-offset>
变更为
<services:initial-cce-offset>0</services:initial-cce-offset>

#2 - 2025-06-14 15:49 - 高峰

如上修改后,
cell0 FAPI消息中corset RB映射bit 变更为如下配置
FreqDomainResource:15 (00001111)
FreqDomainResource:240 (11110000)

上述映射关系的高bit和低bit含义与SL接口定义反了,应该为
FreqDomainResource:240 (11110000)
FreqDomainResource:15 (00001111)

这个问题需要协议栈出版本修改才可以

#3 - 2025-06-14 15:50 - 高峰

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#4 - 2025-06-14 18:46 - 高峰

协议栈重新出Tar包修复bitmap反序的问题，验证OK

#5 - 2025-06-16 10:02 - 张倩

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

参数修改后，pdc crc ok