

B5G_UE - 错误 #3530

UU口测试时，当协议栈的NAS层开始处理SMC消息时，发生终端板卡挂死，且挂死的终端会频繁的发送MAC CTRL消息导致处于该交换机下的网络出现故障

2025-06-17 08:58 - 李 常

状态:	新建	开始日期:	2025-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
发生概率较高，目前观察几乎100%。 需要解决两个问题： 1，解决板卡挂死的原因。 2，板卡挂死后，终端频繁发送MAC CTRL消息导致交换机出现故障。			

历史记录

#1 - 2025-06-17 11:54 - 战 弋戈
崩溃现象板卡ip 2.70，现象是跑到鉴权请求并收到回复后，会发生崩溃。需多次测试才能跑到鉴权请求。
#2 - 2025-06-18 10:32 - 战 弋戈
- 指派给从 战 弋戈 变更为 李 常
频繁发送pause请求，可以在/opt/evb_boot.sh脚本中，增加命令关闭自动协商尝试。 ethtool -A eth2 autoneg off //自协商关闭 ethtool -A eth2 tx off //发送模块关闭 ethtool -A eth2 rx off //接收模块关闭