

B5G_UE - 错误 #3533

DD协议栈使用5月28日版本初始设置全灵活时隙，测量任务无法启动

2025-06-17 15:04 - 葛奇思

状态:	新建	开始日期:	2025-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	白瑞朋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
初始设置改为7d2u后，测量任务可以启动			