

3.0基站产品测试 - 错误 #3534

检验功放与配置是否一致

2025-06-17 15:18 - 李宇哲

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李宇哲	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
检验功放与网管配置是否一致			

历史记录

- #1 - 2025-06-17 16:03 - 李宇哲
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #2 - 2025-06-19 09:12 - 李宇哲
- 状态 从 进行中 变更为 已解决