

基站横联 - 错误 #3537

PDS接收端采数异常，CRC解不对

2025-06-17 17:11 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-06-17
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	宋卿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
PDS接收端采数异常，需要确认： 1. 发射端映射和发送数据是否存在问题 2. 接收端采数本身是否存在问题			

历史记录

#1 - 2025-06-18 09:09 - 高峰

- ①发射端修改pbch清0后，非SS symbol上不再有多余的PSS、SSS信号
- ②SS符号上没有PDS映射原因是，敲桩情况下，协议栈依然在发送速率匹配，L1发送把PDS打孔打掉了

#2 - 2025-06-18 09:11 - 高峰

- 发射端还剩余2个问题：
- ①SSS上有毛刺
- ②后7symbol幅度不一致