

3.0基站产品测试 - 错误 #3548

3.1.2pre1T1版本，干扰规避功能干扰扫描错误，接入基站终端做上行业务也会导致rip值抬升。

2025-06-18 15:31 - 程 鹏

状态:	新建	开始日期:	2025-06-18
优先级:	高	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	赵 晓辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU, PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
3.1.2pre1T1版本，干扰规避功能干扰扫描错误，接入基站终端做上行业务也会导致rip值抬升。			