

3.0基站产品测试 - 错误 #3550

128UE PFS算法，调度不均匀

2025-06-18 17:45 - 魏 幸幸

状态:	新建	开始日期:	2025-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			