

B5G_UE - 错误 #3559

master slave切换时，Pdelay值会发生变化

2025-06-19 11:21 - 高峰

状态:	转测试	开始日期:	2025-06-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵爱敬	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-30 14:36 - 葛奇思

- 指派给从 葛奇思 变更为 杨晋

#2 - 2025-06-30 14:45 - 杨晋

- 状态从 新建 变更为 进行中

平台mtxCsuOff[i].timerPoint计算时，减了gCsuCpeTxAdvanceNs。mrxCsuOn[i].timerPoint是基于mtxCsuOff[i]计算的，所以也会减gCsuCpeTxAdvanceNs，在mster+slave的连续接收时，导致slave数据提前了。修改为mrxCsuOn[i]计算不使用gCsuCpeTxAdvanceNs，出版本待验证。

#3 - 2025-06-30 14:45 - 杨晋

- 状态从 进行中 变更为 转测试

#4 - 2025-06-30 14:48 - 杨晋

- 指派给从 杨晋 变更为 赵爱敬