

B5G\_UE - 错误 #3568

UU口多次触发msg6

pusch时，TbSize等参数为0校验异常，流程未走完，没有完全释放内存，导致后续L1C内存不足

2025-06-19 15:18 - 王 金伏

|                                                                    |      |         |            |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|
| 状态:                                                                | 新建   | 开始日期:   | 2025-06-19 |
| 优先级:                                                               | 普通   | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                                                               | 王 金伏 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                                                |      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                              |      | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                                                 |      |         |            |
| UU口多次触发msg6 pusch时，dci0_1解析异常导致L1c                                 |      |         |            |
| TbSize等参数为0，PUSCH从L1c获取的TbSize等参数为0校验异常，流程未走完，没有完全释放内存，导致后续L1C内存不足 |      |         |            |