

B5G_UE - 错误 #3574

使用T3__Pre1_20250619版本，未收到Msg2（preamID问题，此时"uldelay":3200）。（发生概率2/10）

2025-06-20 09:58 - 李 常

状态:	新建	开始日期:	2025-06-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	葛 奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
现象：Received PDU doesnt have RAR for UE,rachCb->prmbIndx:0,rapidSbHdr->raPreamId:1			
log见：03_版本发布/B5GUE_v0.0.1_T3__Pre1_20250619/10.测试日志/20250619_logs/			