

B5G_UE - 错误 #3576

使用T3__Pre1_20250619版本，基站未收到鉴权响应或SMC_comp消息，因pusch多次触发时TbSize为0。（发生概率4/10）

2025-06-20 10:08 - 李常

状态:	新建	开始日期:	2025-06-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王金伏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
原因：pusch多次触发时TbSize参数是0，无法正常跑Pusch流程，TbSize是从l1c获取，l1c是从dci0_1获取，dci0_1解析tbsize参数与l1c的tbsize前几个一致，导致后面不一致。			
log见：03_版本发布/B5GUE_v0.0.1_T3__Pre1_20250619/10.测试日志/20250619_logs/			