

3.0基站产品测试 - 错误 #3580

3.1.2pre1T1版本，军特功放att值异常，通道1读数为80000

2025-06-20 16:34 - 程 鹏

状态:	新建	开始日期:	2025-06-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
3.1.2pre1T1版本，军特功放att值异常，通道1读数为80000			