

B5G_UE - 错误 #3592

错误 # 3575 (新建): 使用T3__Pre1_20250619版本，基站发了Msg4但未收到Msg5)。（发生概率3/10）

Uu口接入时，偶先msg4 pdsch crc err

2025-06-23 18:04 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵 强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-25 17:32 - 赵 强

- 文件 屏幕截图 2025-06-25 173101.png 已添加

备忘录: txt123 备忘录: txt123 6-0-str.log23

```
1 [INFO]pdu_num[1] sfn[700][700] slot[10][10]
2 [INFO]rvIndex[0] harqProcessID[0] TBSsize[123] RNTI[65535] nIdPusch[250] qamModOrder[2] mcsIndex[3] mcsTable[0] nrOfLayers[1] BWPFStart[0] BWPFSize[48] initialUlBwpSize[48] rbStart[0]
3 [INFO]Pusch_Symbol_Process, start_sym 2, loop_cnt 0, end_symbol 14, rx_freqdata f7fc6a2c, sfn 4112, slot 50355
4 [INFO]pdsch Symb done,slot:11,12 [170]us
5 [INFO]crc:0 slot:12 sfn:700
6 [INFO]send SIB1 tb : 123 to Mac
7 [INFO]pdu_num[1] sfn[774][774] slot[10][10]
8 [INFO]rvIndex[0] harqProcessID[0] TBSsize[14] RNTI[269] nIdPusch[250] qamModOrder[2] mcsIndex[0] mcsTable[0] nrOfLayers[1] BWPFStart[0] BWPFSize[273] initialUlBwpSize[273] rbStart[18]
9 [INFO]Pusch_Symbol_Process, start_sym 1, loop_cnt 0, end_symbol 14, rx_freqdata a0e0800, sfn 58896, slot 2
10 [INFO]pdsch Symb done,slot:11,12 [164]us
11 [INFO]crc:0 slot:12 sfn:774
12 [INFO]Last Pdu preamble 123,0
13 [INFO]send Rar tb : 32 to Mac,63, sfn:774,slot:10,cur slot: 12
14
15 [INFO]pdu_num[1] sfn[777][777] slot[0][0]
16 [INFO]rvIndex[2] harqProcessID[0] TBSsize[333] RNTI[17017] nIdPusch[250] qamModOrder[2] mcsIndex[8] mcsTable[0] nrOfLayers[1] BWPFStart[0] BWPFSize[48] initialUlBwpSize[48] rbStart[0]
17 [INFO]Pusch_Symbol_Process, start_sym 1, loop_cnt 0, end_symbol 14, rx_freqdata a0e0800, sfn 58896, slot 2
18 [INFO]pdsch Symb done,slot:1,2 [169]us
19 [INFO]crc:11 slot:2 sfn:777
20 [INFO] crc error,state:17
21
```

此时PDCCH trigger的是一包RV=2的重传msg4数据，导致PDSCH CRC解错。

文件

屏幕截图 2025-06-25 173101.png	57.2 KB	2025-06-25	赵 强
----------------------------	---------	------------	-----