

B5G_UE - 错误 #3599

错误 # 3567 (已解决): UU口多次触发msg6 pusch时，Tbsize，RBnum等参数为0

没有新传数据怀疑pdc漏检

2025-06-24 11:41 - 张 倩

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张 倩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
没有新传数据怀疑pdc漏检			

历史记录

#1 - 2025-06-24 11:41 - 张 倩

- 指派给 被设置为 张 倩

#2 - 2025-06-24 11:42 - 张 倩

- 父任务 被设置为 #3567

#3 - 2025-06-26 12:22 - 张 倩

基站在特殊时隙调度 pdc解不对 不是漏检；修改du版本后，不出现tbsize=0；

#4 - 2025-06-26 12:23 - 张 倩

- 状态 从 新建 变更为 已解决