

3.0基站产品测试 - 错误 #3603

[3.0产品测试] 基站无法正常启动，du有异常打印，网管上phy停止运行

2025-06-25 11:03 - 黄毅

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
测试版本：Rel_3.1.2_Pre1T1版本 测试设备：核心网 192.168.8.219 基站 192.168.8.233 测试用例：单用户大下行大容量下行UDP灌包 基站配置：7D2U 2T2R 测试终端：星思5.8G终端 测试场景：基站修改配置，重启起站 问题描述：基站无法正常启动，du有异常打印，网管上phy停止运行。问题出现概率不是很高，共出现过2次。 研发初步分析，DU和PHY握手失败了，需要物理层和平台一块定位。			

历史记录

#1 - 2025-06-25 17:57 - 魏幸幸

- 状态从新建变更为进行中

目前DU的启动须在PHY起来10s后，自动起站在脚本已做这个约束，如果手动起站需注意一下。可用最新版本复测下面2中场景:(1)网管自动起站有没有该问题;(2)手动起站隔10s后还有没有该问题；

#2 - 2025-07-08 15:28 - 魏幸幸

目前改成网管启动后，未复现。

#3 - 2025-07-08 16:16 - 周立伟

待复现。

#4 - 2025-07-15 10:53 - 魏幸幸

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从魏幸幸变更为黄毅

#5 - 2025-07-16 17:23 - 黄毅

- 状态从转测试变更为已解决

在新版本上复测2个场景:(1)网管自动起站没有该问题;(2)手动起站隔10s后没有该问题；

文件

20250625-110000.jpg	771 KB	2025-06-25	黄毅
---------------------	--------	------------	----