

3.0基站产品测试 - 错误 #3605

3.1.2pre1T2版本，概率性出现起站时du启动卡死，无法正常起站

2025-06-25 11:33 - 程 鹏

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	程 鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
Program received signal SIGSEGV, Segmentation faultE. 0x0000007ff7b7lb68 in strncat (sl=0x7fffffff "" s1@entry=0x7fffff190 "fd083"]\n[[0.000000000] Linux verrsion 5.10.165-v8 (root@kernel-build) (aa rch64-linux-gnu-gcc (Linaro GCC 7.5-2019.12) 7.5.0, GNU ld (Linaro Binutils-2019.12) 2.28.2.2017070 #6 SMP Thu Nov 21 20:07:03 "... s2=0x7fffffed50 "[0.000000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 50.00MHz (virt).\n", s2@entry=0x7fffffed90 "rt).\n", n=69) at strncat.c:36 36 strncat.c: No such file or directory.			

历史记录

#1 - 2025-06-30 18:19 - 战 弋戈

- 状态 从 新建 变更为 进行中

在进行连接时，缓冲区不够造成的段错误。

#2 - 2025-07-07 19:31 - 战 弋戈

在3.1.2pre1T3 版本中解决。

#3 - 2025-07-07 19:32 - 战 弋戈

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 战 弋戈 变更为 程 鹏

#4 - 2025-07-08 14:56 - 程 鹏

- 文件 T4版本测试结果.jpg 已添加

- 状态 从 转测试 变更为 进行中

- 指派给 从 程 鹏 变更为 战 弋戈

T4版本测试时发现依旧有该问题导致du起站失败。

#5 - 2025-07-08 20:02 - 战 弋戈

- 指派给 从 战 弋戈 变更为 程 鹏

给出T4版本的git log信息，怀疑版本错了。

文件

20250625-113209.jpg	1.25 MB	2025-06-25	程 鹏
T4版本测试结果.jpg	517 KB	2025-07-08	程 鹏