

3.0基站产品测试 - 错误 #3619

buffer overflow detected，三层启动过程中du挂死

2025-06-26 14:12 - 孙 泽林

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
基站版本：3.1.2pre1T2版本 物理环境：单板 192.168.8.77 问题描述：三层启动过程中，du coredump挂死；界面打印 buffer overflow detected 可能未生成对应core文件 需挂gdb复现，目前仅出现一次暂未复现定位。			

历史记录

- #1 - 2025-06-30 10:01 - 周 立伟
- 指派给从周 立伟变更为战 弋戈
- 问题归属 DRV 已添加
- 问题归属 已删除 (DU)

- #2 - 2025-06-30 18:18 - 战 弋戈
- 状态从新建变更为进行中

这个问题与#3605属于同一个问题。

- #3 - 2025-07-16 11:05 - 战 弋戈
- 状态从进行中变更为已解决