

核心网产品 - 错误 #3626

核心网热备基站对接用一个热备主备倒换后切换失败

2025-06-27 10:49 - 牛兵桃

| | | | |
|---------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态: | 新建 | 开始日期: | 2025-06-27 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 张松松 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 核心网热备基站对接用一个热备主备倒换后切换失败，松松已定位，新版本已解决。 | | | |