

3.0基站产品测试 - 错误 #3635

网管版本YZMM2.2.0Pre1T3，上报事件“GPS功能修复”优化

2025-06-28 13:45 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵晓辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU, YZMM	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
网管版本YZMM2.2.0Pre1T3，上报事件“GPS功能修复”优化			
1) 将该事件名称修改为基站复位事件			
2) 定位信息写成“GPS功能修复”			

历史记录

- #1 - 2025-06-30 08:49 - 钱伯宁
- 状态从新建变更为进行中
- 指派给从钱伯宁变更为马党旗
- #2 - 2025-06-30 08:53 - 钱伯宁
- 项目从网管产品变更为3.0基站产品测试
- 指派给从马党旗变更为赵晓辉
- 发现问题版本被设置为Rel_3.1.2
- 目标解决问题版本被设置为Rel_3.1.2
- 问题归属DU, YZMM已添加
- #3 - 2025-06-30 08:59 - 钱伯宁
- 事件需要增加附加信息：
- 原因（枚举ID42）：GPS功能修复（枚举ID：119）
- #4 - 2025-06-30 09:05 - 钱伯宁
- 事件名称变动修改：fmNameId(88)：stringDefine->STR_GPS_REPAIR->“GPS功能修复”修改为STR_GNB_REBOOT->“基站复位事件”
- 新增枚举FMEnumDefine ID：119:stringDefine->STR_GPS_REPAIR->“GPS功能修复”
- #5 - 2025-07-08 16:07 - 赵晓辉
- 状态从进行中变更为已解决
- 已经验证完成。