

基站横联 - 错误 #3640

横联板卡上海修改ip后，出现板卡不能启动问题

2025-06-30 17:36 - 战 弋戈

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1. 修改/ucp/gNB_config.sh 中的ip地址后出现不能启动问题。			

历史记录

#1 - 2025-06-30 17:37 - 战 弋戈

对板卡接串口后，发现不能出现打印，转交给硬件检查。

#2 - 2025-06-30 17:37 - 战 弋戈

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-07-07 19:30 - 战 弋戈

编写脚本没有将eth0 up起来。

#4 - 2025-07-07 19:30 - 战 弋戈

- 状态 从 进行中 变更为 已解决