

3.0基站产品测试 - 错误 #3646

3.1.2_Pre1T3版本异频乒乓切换有内存泄露

2025-07-01 15:03 - 孙浩

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 杨乐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		

描述
【问题描述】Rel_3.1.2_Pre1T3版本异频乒乓切换有内存泄露，平均1小时物理内存增长3G左右；

```
0  [ 1.4%] 4  [ 2.0%]
1  [ 44.7%] 5  [ 0.7%]
2  [ 1.3%] 6  [ 100.6%]
3  [ 0.7%] 7  [ 9.3%]
Mem [ 9.74G/12.8G] Tasks: 44, 48 thr; 3 running
Swp [ 0K/4.000] Load average: 1.26 1.67 2.03
Uptime: 02:30:43

PID USER PPID NI VIRT RES SHR S TTY TIME Command
0 1 root 20 0 17772 9220 6868 S 0.0 0.1 0:18.14 /sbin/init
0 5320 root 20 0 5356 2872 2600 S 0.0 0.0 0:00.00 - /bin/bash /yzmm/gnb/cu/bin/start_cu.sh
0 5378 root 20 0 5426M 5378M 214M S 46.0 41.1 1h28:06 - ./gnb_cu
1 5400 root 20 0 5426M 5378M 214M S 1.3 41.1 1:02.97 - OAM_AGENT
1 5399 root 20 0 5426M 5378M 214M S 0.0 41.1 0:06.21 - SCTP_SERVER
2 5398 root 20 0 5426M 5378M 214M S 1.3 41.1 5:02.56 - UL0
2 5397 root 20 0 5426M 5378M 214M S 1.3 41.1 15:46.97 - DL0
1 5396 root 20 0 5426M 5378M 214M S 0.0 41.1 1:57.20 - SHM_RX_UL
2 5395 root 20 0 5426M 5378M 214M S 0.0 41.1 0:02.95 - UDP_RX_UL
3 5394 root 20 0 5426M 5378M 214M S 1.3 41.1 5:34.71 - UDP_TX_UL
1 5393 root 20 0 5426M 5378M 214M S 1.3 41.1 9:24.10 - UDP_RX_DL
1 5392 root 20 0 5426M 5378M 214M S 0.7 41.1 1:08.74 - RMD
1 5391 root 20 0 5426M 5378M 214M S 0.7 41.1 2:08.65 - UE_CNTRL0
1 5390 root 20 0 5426M 5378M 214M S 0.0 41.1 0:01.84 - SCTP_XN_CLIENT
1 5389 root 20 0 5426M 5378M 214M S 0.0 41.1 0:00.38 - SCTP_NG_CLIENT
1 5388 root 20 0 5426M 5378M 214M S 0.7 41.1 1:19.99 - COMMON_CNTRL
1 5385 root 20 0 5426M 5378M 214M R 38.6 41.1 39:14.69 - NEW_TIMER
1 5384 root 20 0 5426M 5378M 214M S 0.0 41.1 0:13.46 - TIMER
0 4210 root 20 0 5356 2728 2504 S 0.0 0.0 0:00.00 - /bin/bash /yzmm/gnb/logwriter/bin/run.sh
0 4211 root 20 0 411M 108M 104M S 0.0 0.8 1:23.98 - ./LogWriter
7 4214 root 20 0 411M 108M 104M S 0.0 0.8 1:23.80 - UdpRxThread
7 4213 root 20 0 411M 108M 104M S 0.0 0.8 0:00.08 - TimerThread
```

相关的问题:

- 关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #3717: 异频xn乒乓切换1小时多出现只上报A5事件无切换流程现象 进行中 2025-07-09
- 关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #3096: cpe上下行峰值灌包下异频正常切换多次后切换失败且cu界面打印... 已关闭 2025-04-03

历史记录

#1 - 2025-07-01 16:47 - 杨 杨乐

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2025-07-09 17:39 - 孙浩

- 关联到 错误#3717: 异频xn乒乓切换1小时多出现只上报A5事件无切换流程现象 已添加

#3 - 2025-07-11 10:03 - 孙浩

- 关联到 错误#3096: cpe上下行峰值灌包下异频正常切换多次后切换失败且cu界面打印circular que empty 已添加

文件

htop显示.jpg	297 KB	2025-07-01	孙浩
T3版本乒乓切换有内存泄露-0630.part02.rar	21 MB	2025-07-01	孙浩
T3版本乒乓切换有内存泄露-0630.part01.rar	100 MB	2025-07-01	孙浩