

产品3.0平台 - 错误 #3650

adi_adrv9025_TrackingCalsEnableSet()导致DPD报错，错误码0x80000000

2025-07-01 17:42 - 李明新

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	梁 佐庆	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	21.00 小时
描述			
在军特600M基站整机启动dpd报0x800000错误码，信号能够正常发出，dpd失效除失效外，存在两点异常： 1.该错误码不在dpd常规报错码中，无法解读错误原因 2.相同二进制程序，在N78整机测试中，能够正常运行，无报错，dpd有效			

历史记录

#1 - 2025-07-01 17:54 - 梁 佐庆

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-07-07 10:18 - 梁 佐庆

- % 完成 从 10 变更为 50