

2.0基站产品化测试 - 错误 #3660

2.0基站AU不可用告警优化

2025-07-02 17:56 - 牛兵桃

状态:	新建	开始日期:	2025-07-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PRU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.17P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		
描述			
2.0基站AU不可用告警，详因：au R0 noise high；告警不恢复，后续需要优化			