基站横联 - 错误#3662

54所寄来HL板卡连不上问题修复

2025-07-02 19:19 - 高峰

	开始日期:	2025-07-02
优先级: 普通	计划完成日期:	
指派给: 战 弋戈	% 完成:	0%
类别:	预期时间:	0.00 小时
目标版本:	耗时:	0.00 小时
描述	•	

历史记录

#1 - 2025-07-02 19:20 - 高峰

定位是IP地址配置后,没有写up命令导致

同时,更换了一块4008板卡;之前的板卡王专给到典格人员在鼎桥做高低温测试用了

#2 - 2025-07-04 09:54 - 高峰

已寄给上海重新使用

#3 - 2025-07-07 12:13 - 战 弋戈

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#4 - 2025-07-07 19:29 - 战 弋戈

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

2025-07-12 1/1