

B5G_UE - 错误 #3671

D2D板卡测试时，在GPS同步过程中，发生一次死机。

2025-07-03 20:18 - 李 常

状态:	新建	开始日期:	2025-07-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
附图中，左侧属于正常情况，右侧卡死的情况。			

历史记录

#1 - 2025-07-08 19:27 - 战 弋戈

gps 同步状态只是读寄存器然后sleep，再读寄存器。从这理解应该不会是gps同步引起的，应该往前看相关的日志跟打印。

#2 - 2025-07-08 19:28 - 战 弋戈

- 指派给从战 弋戈变更为李 常

是否可以提供更多的日志信息。

- 1. 系统日志
- 2. 应用软件启动流程日志。

文件

20250703-GPS同步时死机.jpg	412 KB	2025-07-03	李 常
-----------------------	--------	------------	-----