

B5G\_UE - 错误 #3672

D2D板卡测试时，在ECS注册过程中，发生一次死机。

2025-07-03 20:22 - 李常

状态:	新建	开始日期:	2025-07-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
见附图：20250703-ECS启动时板卡挂死.jpg			
左侧属于正常，右侧挂死情况。			

文件

20250703-ECS启动时板卡挂死.jpg	321 KB	2025-07-03	李常
-------------------------	--------	------------	----