

B5G\_UE - 错误 #3695

DD口设置时隙模式为MDSU全发模式时，专有数据发送异常

2025-07-07 15:29 - 刘播雨

|                              |     |         |            |
|------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                          | 进行中 | 开始日期:   | 2025-07-07 |
| 优先级:                         | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                         | 杨晋  | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                          |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                        |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                           |     |         |            |
| DD口设置时隙模式为MDSU全发模式时，专有数据发送异常 |     |         |            |

#### 历史记录

#1 - 2025-07-07 16:11 - 杨晋

- 状态从 新建 变更为 进行中