

3.0基站产品测试 - 错误 #3696

3.0基站T4版本1D3U子帧配比大上行上行双天线UE上下行同时灌包会掉线

2025-07-07 17:31 - 牛兵桃

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
3.0基站T4版本1D3U子帧配比大上行上行双天线UE上下行同时灌包会掉线；			

历史记录

#1 - 2025-07-11 09:54 - 周立伟

- 状态从新建变更为进行中

对比验证中：

241空口环境验证：
T4大包（frerun模式）
单上行灌包600M：实际速率550M，30min不掉线；
单下行灌包300M：实际速率230M，5min不掉线；
上行600M+下行300M：实际速率上行480M+下行210M，5min不掉线

T4大包（gps模式）
单上行灌包600M：实际速率，550M，很快掉线；
单下行灌包400M：实际速率，250M，10min不掉线；
上行600M+下行400M：实际速率上行+下行，很快掉线。

T3ap_driver+T4大包（gps模式）
单上行灌包600M：实际速率，480M，10min不掉线；
单下行灌包400M：实际速率，250M，10min不掉线；
上行600M+下行300M：实际速率上行+下行，250M+480M，20min不掉线

248环境验证：
T4大包（gps模式）
单上行灌包600M：实际速率，550M，10min不掉线；
单下行灌包400M：实际速率，250M，10min不掉线；
上行600M+下行400M：实际速率上行+下行，20min不掉线。

#2 - 2025-07-14 16:12 - 周立伟

使用T5版本继续验证和观察中。

#3 - 2025-07-15 16:08 - 周立伟

T5版本在241空口环境仍存在UE掉线问题，需进一步对ap_driver隔离排查。