

3.0基站产品测试 - 错误 #3697

错误 # 3700 (转测试): 3.1.2pre1T4版本 , 600M整机测试时出现失联情况

[3.0产品测试]3.1.2pre1_T4 小区激活过程中基站底板发生断联

2025-07-07 17:51 - 刘 抒放

状态:	新建	开始日期:	2025-07-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	刘 抒放	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, 系统	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
[3.0产品测试]3.1.2pre1_T4 小区激活过程中基站底板发生断联 , 只能上下电恢复连接			

历史记录

#1 - 2025-07-08 14:07 - 战 弋戈

- 指派给 从 战 弋戈 变更为 刘 抒放

信息有点少 , 是否可以提供更多的信息。

- 1. 能接上串口看看系统卡在哪里
- 2. 启动相关软件时 , 相关软件有无日志看看他们日志启动到哪里。

#2 - 2025-07-08 16:08 - 刘 抒放

合并入问题3700

#3 - 2025-07-08 16:09 - 刘 抒放

- 父任务 被设置为 #3700