

3.0基站产品测试 - 错误 #3715

Rel_3.1.2_Pre1T3：1D1S3U，上行双端口，16UE上行灌包30M，下行灌包10M，长保1个多小时后du core dump

2025-07-09 15:39 - 郭 锁奇

状态:	转测试	开始日期:	2025-07-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	郭 锁奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
Rel_3.1.2_Pre1T3：1D1S3U，上行双端口，16UE上行灌包30M，下行灌包10M，长保1个多小时后du core dump。			

历史记录

#1 - 2025-07-11 13:35 - 魏 幸幸
- 指派给从 魏 幸幸 变更为 周 立伟

#2 - 2025-07-14 16:10 - 周 立伟
- 状态从 新建 变更为 进行中

分析日志，怀疑是TTI时延大/不连续，导致调度异常，在rgSCHLvl2TomUtlFillDatReqPdus组包时，取到的ue为空指针并使用时，导致DU COREDUMP。建议增加UE指针的判空保护处理，防止DU coredump。

#3 - 2025-07-14 16:11 - 周 立伟
- 状态从 进行中 变更为 转测试

已修改并落入3.1.2_Pre1T5版本。

#4 - 2025-07-14 16:11 - 周 立伟
- 指派给从 周 立伟 变更为 郭 锁奇