

B5G_UE - 错误 #3719

D2D整机测试，通过用ctrl+c终止正在运行的程序，再使用reboot命令，但板卡起不来，最后只能关电重起

2025-07-09 19:01 - 李 常

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
DD整机测试时，板卡未卡死，程序正常运行，用ctrl+c终止后，再使用reboot命令，但板卡起不来，最后只能关电重起。之前好像没有这个问题，是不是系统的某些东西被改写了？			

历史记录

#1 - 2025-07-10 09:13 - 李 常

目前看整机才有这个问题，板卡上没有这个问题。
猜测：目前这种网桥方式，只reboot了3568，没有reboot 4008？

#2 - 2025-07-10 20:27 - 李 常

- 状态从 新建 变更为 已关闭

初步定位了一下整机板卡reboot不生效的问题（修改了一下板卡的MAC地址以避免重复，否则等MAC地址老化时间太长，xshell需要很长时间（约5-10分钟）才能连接上。