

3.0基站产品测试 - 错误 #3727

【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T4,21环境, 128UE 7D2U worker2 核5 cpu 100%

2025-07-11 11:54 - 周 磊

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周 立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
简述：【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T4,21环境, 128UE 7D2U worker2 核5 cpu 100%			
测试版本：Rel_3.1.2_Pre1T4			
问题描述：【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T4,21环境, 128UE 7D2U worker2 核5 cpu 100%			

历史记录

#1 - 2025-07-14 16:05 - 周 立伟

- 状态从 新建 变更为 进行中

已确定优化方案，将worker线程优化为3worker。已修改完成，待E500 7D2U场景调试验证。

#2 - 2025-07-15 16:07 - 周 立伟

在E500环境下进一步调试：

- 1) 7D2U 下行256QAM支持
- 2) DU性能优化（上下行峰值灌包时的CPU占用率单核降到80%以下）