

3.0基站产品测试 - 错误 #3739

主控文件中相邻基站[0]配置中，有多余的两项

2025-07-14 17:38 - 杨 杨乐

状态:	新建	开始日期:	2025-07-14
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	钱 伯宁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
如下两条为多余项 <pre><ConfigItem name="GNB_SCTP_IP_ADDRESS" isShow="1" showName="本端SCTP IP地址" canEdit="0" showType="" range="" assoc="" isNum="" length="15" isKey="" xpath="/gnb-cu-main:GNB-CU-MAIN/NEIGHBOUR_CONFIG/NEIGHBOUR_0/NEIGHBOUR_SCTP_IP_ADDRESS"></ConfigItem> <ConfigItem name="GNB_SCTP_ASSOC_TYPE" isShow="1" showName="SCTP偶联类型" canEdit="" showType="Combo" range="SERVER,CLIENT" assoc="" isNum="" length="" isKey="" xpath="/gnb-cu-main:GNB-CU-MAIN/NEIGHBOUR_CONFIG/NEIGHBOUR_0/GNB_SCTP_ASSOC_TYPE"></ConfigItem></pre>			