

## 基站横联 - 错误 #3741

### 敲桩情况下，发端L2 FAPI SFN和PHY SFN 对不齐 ( L2 SFN 比PHY SFN小1 ) 问题

2025-07-14 18:58 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-07-18
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	宋卿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
错误 # 3776: 收到协议栈slot_type时序不正确			新建

#### 历史记录

#1 - 2025-07-14 19:48 - 高峰

宋卿反馈：SFN不对齐的问题，在fapi任务中，在由ddr向sm搬移参数的地方打印时间可以对得上。但是在dl任务校验时间的地方，phy计算的时间已经和fapi中的时间对不上了，需要继续分析