

3.0基站产品测试 - 错误 #3744

600M 整机开机MCS概率性变低，reboot后恢复

2025-07-15 09:48 - 梁 佐庆

状态:	新建	开始日期:	2025-07-15
优先级:	高	计划完成日期:	2025-08-08
指派给:	梁 佐庆	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	200.00 小时
目标版本:		耗时:	31.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.1		
描述			
上周检测到600M 整机开机MCS概率性变低，reboot后恢复。后来在查找问题的过程中，发现军特PA第一路功率偏低20dB.等待设备修复后复测。			

历史记录

- #1 - 2025-07-15 18:23 - 梁 佐庆
- 指派给 被设置为 梁 佐庆
- #2 - 2025-07-22 10:44 - 梁 佐庆
- % 完成 从 0 变更为 10
- #3 - 2025-07-23 17:51 - 梁 佐庆
- % 完成 从 10 变更为 20