

3.0基站产品测试 - 错误 #3745

T5版本，同频xn切换压力cu coredump挂死。

2025-07-15 10:37 - 孙 泽林

状态:	转测试	开始日期:	2025-07-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙 泽林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
物理环境：192.168.8.163			
测试项目：xn同频切换压力			
测试环境：鼎桥终端，单板环境			
问题描述：带下行50M udp业务压力切换半小时之内，cu出现core dump，终端掉线。有生成core文件			

历史记录

- #1 - 2025-07-15 15:25 - 杨 杨乐
- 状态从 新建 变更为 进行中
- #2 - 2025-07-16 14:25 - 杨 杨乐
- 状态从 进行中 变更为 转测试
- 指派给从 杨 杨乐 变更为 孙 泽林