

3.0基站产品测试 - 错误 #3757

[3.0产品测试] 干扰规避后，du上报的rip值有时候会异常

2025-07-16 16:57 - 黄毅

状态:	新建	开始日期:	2025-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵晓辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		

描述

测试版本：Rel_3.0.1_Pre1T4版本
测试设备：核心网 192.168.8.219 基站 192.168.8.233
测试用例：干扰规避测试（600M）
基站配置：1D3U 2T2R
测试终端：鼎桥终端
测试场景：基站配置干扰规避参数，打开干扰源触发干扰规避，基站会重启，观察干扰测量上报。
问题描述：网管查看干扰测量，du上报的rip值有时候会异常，全部都是96

文件			
20250716-165349.jpg	192 KB	2025-07-16	黄毅
0715.pcap	24 Bytes	2025-07-16	黄毅