

3.0基站产品测试 - 错误 #3777

【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T5,21环境，更换600M功放，reboot后eth2失联

2025-07-21 10:06 - 周 磊

状态:	新建	开始日期:	2025-07-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
简述：【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T5,21环境，更换600M功放，reboot后eth2失联			
测试版本：Rel_3.1.2_Pre1T5			
问题描述：【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T5,21环境，更换600M功放，reboot后eth2失联			

历史记录

#1 - 2025-07-21 16:01 - 战 弋戈

这个问题同 <http://192.168.100.49/issues/3634> ，应该是eth2不知为啥会突然不能发现了。