

2.0基站产品化测试 - 功能 #3785

tac 在Ng setup request和Uplink Nas Transport不一致

2025-07-22 10:18 - 王松

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	席 振斌	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.17P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		
描述			
通过抓取起三层的f1包发现，Ng setup request 中tac和后续Uplink Nas Transport的tac不一致，研发分析为cu的bug。			

历史记录

- #1 - 2025-07-22 10:19 - 王松
- 文件f1.pcap 已添加
- #2 - 2025-07-22 10:21 - 席 振斌
- 主题 从 cu BUG 变更为 tac 在Ng setup request和Uplink Nas Transport不一致
- 状态 从 新建 变更为 进行中

文件

f1.pcap	18.7 MB	2025-07-22	王松
---------	---------	------------	----