

3.0基站产品测试 - 错误 #3788

[3.0产品测试]3.1.2pre1_T5 正维3.5G功放整机下行mcs 无法调阶至27

2025-07-22 15:19 - 刘抒放

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
问题归属:	FPGA, 系统	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
正维整机从T4升级至T5版本后，下行mcs无法调阶至最高。只能调节到24至26,T4版本可持续27.			

历史记录

#1 - 2025-07-23 09:51 - 梁佐庆

- 状态从新建变更为进行中

- 指派给从梁佐庆变更为李明新

#2 - 2025-07-23 10:44 - 刘抒放

重启小区后不重复出现，已试了几次重启均没问题。问题偶现

文件

T4MCS 27.jpg	36.5 KB	2025-07-22	刘抒放
t5mcs24.jpg	53.9 KB	2025-07-22	刘抒放